

Service utenbords motor 4 -takt



MOTORSTØRRELSE	ARBEID	Kranløft
2 - 6 HK	2300	1590
8 - 10 HK	2500	1590
25 - 30 HK	2600	1590
40 - 60 HK	2900	1590
70 - 90 HK	3100	1590
115 - 130 HK	3300	1590
140 - 200 HK	3600	1590
225 - 300 HK	3800	1590
350 - 400 HK	4000	1590

Deler og olje samt verkstedsmateriell kommer i tillegg.

Skifte av impeller og ventiljustering kommer i tillegg.

Priser ink mva.

Følgende arbeid inngår i service:

Bensin tilsettes konserveringsmiddel

Motor testkjøres i ferskvann.

Bytte av olje og filter

Bytte tennplugger.

Smøring av motorens smørepunkter

Drenering av forgasser, bytte bensinfilter.

Bytte girolje - smøre propellaksling

Bytte zinkanoder.

Software oppdateres til nyeste versjon

Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre reparasjoner og justeringer servicen.

som har direkte innvirkning på servicen

Omfattende reparasjoner blir ikke foretatt uten kundens samtykke.